# Materialprüfanstalt Hannover Bauwesen und Produktionstechnik



## Prüfbericht Nr. 192025

1. Ausfertigung vom 21.05.2019

Auftraggeber:

VARIO-Baustoffsysteme GmbH

Dielinger Str. 47 32351 Stemwede

Auftrag vom:

02.05.2019 - Heinz Posdziech

Inhalt des Auftrags:

Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN ISO 11925-2,

Klasse E nach DIN EN 13501-1,

an der Fugenabdichtungsmasse "TENDOSIL"

Hinweis:

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf das Brandverhalten eines Bauprodukts unter den besonderen Bedingungen der Prüfung; sie stellen nicht das einzige Kriterium zur Bewertung des potentiellen Brandrisikos des Bauprodukts in der praktischen Anwendung dar.

Der Prüfbericht umfasst 3 Seiten.



Der Prüfbericht darf nur ungekürzt veröffentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfanstalt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das geprüfte Probenmaterial.

Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik

Bearbeiter

Direkt

Internet

Dipl.-Ing. H. Ackerbauer +49 511 762-2586

E-Mail

h.ackerbauer@mpa-hannover.de www.mpa-hannover.de



Niedersachsen



#### 1 Probematerial

1.1 Bezeichnung: "TENDOSIL"

1.2 Wesentliche Bestandteile: Wasserhaltiges Dispersionsacrylat, Flammschutzmittel

#### 1.3 Herstellung und Einlieferung

Die Prüfkörper wurden vom Auftraggeber vorbereitet und prüffertig eingeliefert. Dazu wurde die Fugenabdichtungsmasse in Trägern aus gekantetem Stahlblech zwischen flankierenden Kalziumsilikatplatten auf PE- und PU-Rundschnüren 10 mm aufgetragen. Die Fugenbreite betrug 30 mm.

Herstellung: durch Auftraggeber

Probeneingang: am 29.04.2019 durch DHL

Probenmenge: 6 Probekörper 250 mm x 30 mm x 10 mm (Proben 1-6)

(TENDOSIL auf PE Rundschnur)

6 Probekörper 250 mm x 30 mm x 10 mm (Proben 7-12)

(TENDOSIL auf PU Rundschnur)

### 2 Konditionierung

Die Konditionierung der Proben erfolgte nach DIN EN 13238:2010-06.

#### 3 Versuchsdurchführung

Die Brandprüfungen erfolgten nach DIN EN ISO 11925-2:2011-02, Abschnitt 7.3.

Anzahl der Versuche: 6 Flächenbeflammungen nach Abschnitt 7.3.3.1

(Probekörper 1 - 3, Prüfkörper 7 - 9)

6 Kantenbeflammungen nach Abschnitt 7.3.3.2.2

(Probekörper 4 – 6, Prüfkörper 10 –12)

Datum der Prüfung: 03.05.2019

Beflammungsdauer: 15 s

Beobachtungsdauer: 20 s





### 4 Prüfergebnisse

Farbe:

weiß

Die Ergebnisse der Brandprüfungen sind in den nachfolgenden 2 Tafeln enthalten.

Tafel 1: Brandprüfung nach DIN EN ISO 11925-2, Abschnitt 7.3.3.1

"TENDOSIL"	Flächenbeflammung							
Prüfkörper	1	2	3	7	8	9		
Entzündung	ja	ja	ja	ja	nein	nein		
Max. Flammenhöhe mm	10	20	10	20	-	-		
Flammenspitze > 150 mm	nein	nein	nein	nein	=	-		
Zeitpunkt	-	_	_	-	_	-		
Entzündung des Filterpapiers	nein	nein	nein	nein	_	-		

Tafel 2: Brandprüfung nach DIN EN ISO 11925-2, Abschnitt 7.3.3.2.2

"TENDOSIL"	Kantenbeflammung							
Prüfkörper	4	5	6	10	11	12		
Entzündung	ja	ja	ja	ja	ja	ja		
Max. Flammenhöhe mm	20	30	30	30	20	20		
Flammenspitze > 150 mm	nein	nein	nein	nein	nein	nein		
Zeitpunkt	-	-	-	-	-	-		
Entzündung des Filterpapiers	nein	nein	nein	nein	nein	nein		

Hannover, 21. Mai 2019

Leiter der Prüfstelle

(ORR Dipl.-Ing. Restorff)

MPA HANNOVER

Sachbearbeiterin

(RR Dipl.-Ing. H. Ackerbauer)